
180
100
70
150
345
140
5x21
4x24
p=1.00
5
95
220
h=2.40
-2.70
2
270
280
A
225
200
3
4
h=2.70
-2.70
h=2.50
-2.80
h=2.50
-2.80
1
900
30
210
110
35
250
240
25
30
320
35
225
25
240
25
70
80
205
20
235
595
80
305
80
130
35
90
90
90
8
h=2.05
-2.35
80
75
p=1.40
110
180
p=0.10
4x21
3x30
110
192
h=1.95
-3.15
9
p=0.20
7
h=2.15
-2.45
80
80
p=1.50
190
215
6x19
5x25
6
375
10
h=1.95
-2.95
100
195
11
h=1.95
-2.95
A


305
230
250
230
p=0.00
p=0.00
10
h=2.70
+0.00
h=2.70
+0.00
9
80
200
90
220
6
7
70
200
80
200
65
200
8
h=2.70
+0.00
h=2.70
+0.00
h=2.70
+0.00
p=0.90
70
150
295
225
p=0.25
5
11
A
A
p=1.54
125
70
450
245
140
220
2
h=2.70
+0.00
3
4
60
200
h=2.70
+0.00
1
310
p=1.25
90
105
6x19
5x25
590
6x19
5x25
35
1080
25
135
20
120
10
210
35
35
650
35
728
12
175
35



410
145
435
510
16
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6
5
4
3
2
1
A
A
h=2.70
+3.00
p=1.70
p=0.95
6x17
5x30
10x17
9x30
2x17
1x30
+1.00
395
280